

Vérification d'une série de manomètres sous-marins (référence 331006)

Nous avons identifié un problème de sertissage sur des flexibles de manomètres sous-marins (référence 331006) mis en circulation à partir d'octobre 2011.

En conséquence, par souci de garantir une sécurité du meilleur niveau, nous demandons aux possesseurs d'un manomètre dont le flexible correspond aux critères d'identifications présentés ci-après de bien vouloir l'apporter à leur revendeur pour vérification et remplacement de la pièce concernée si nécessaire.

Critères d'identification :

Manomètres vendus à partir d'octobre 2011

Marquage 11Q4 sur un des deux embouts sertis

